

Sección V. Anuncios

Subsección segunda. Otros anuncios oficiales

ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA CONSEJERÍA DE EMPRESA, EMPLEO Y ENERGÍA

3445

Requerimiento de documentación complementaria en el trámite de subvenciones para el fomento de instalaciones de energía solar fotovoltaica y microeólica dirigida a personas físicas en el Programa Operativo FEDER 2021-2027 (FOTOPAR 2024)

1. El 26 de diciembre de 2023, en el BOIB nº. 164, se publicó la Resolución del consejero de Empresa, Empleo y Energía de 22 de diciembre de 2023 por la que se aprueba, mediante el procedimiento de gasto anticipado, la convocatoria pública de subvenciones para el año 2024 para el fomento de instalaciones de energía solar fotovoltaica y microeólica dirigida a personas físicas en el Programa FEDER 2021-2027.

2. Los servicios técnicos de la Dirección General de Economía Circular. Transición Energética y Cambio Climático han examinado las solicitudes y han detectado que falta una serie de documentación en los expedientes, que se detalla en la siguiente tabla, y que el interesado debe aportar, de acuerdo con el apartado séptimo de la resolución de la convocatoria de referencia.

Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
FOTOPAR24-414/2024	ROMERO BARCELO, MANEL	***6218**	-Declaración de minimis (para beneficiarios con actividad económica en el puesto que da servicio el autoconsumo): El documento 4 no está firmado por el solicitante.
FOTOPAR24-537/2024	GALMES TABERNER, NADAL	***9038**	- Solicitud (documento normalizado 1): En el documento 1 la ayuda que se informa de que ha solicitado en otra convocatoria, no coinciden con la del solicitante. Aclarar - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El CUPS informado (en datos particulares y memoria técnica) una vez consultado, pertenece a otra persona. Aclarar
FOTOPAR24-590/2024	MIRO BAUZA, JUAN JOSE	***1710**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1 no tiene cumplimentado el tipo de beneficiario. En el documento 1 falta rellenar el punto 4 o 7 de la declaración responsable del solicitante de la subvención. La exposición y motivo de la solicitud/comunicación del documento 1 está incompleto o mal cumplimentado. El documento 1, en lugar de estar firmado, tiene una imagen insertada. - Declaración de minimis (para beneficiarios con actividad económica en el puesto que da servicio el autoconsumo): En el caso de personas físicas con actividad económica en el lugar que da servicio el autoconsumo, debe presentarse el documento 4 de Declaración de minimis. El documento en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. - Para las personas físicas con actividad económica (certificado de alta en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores): Falta su presentación
FOTOPAR24-625/2024	CARDONA APARICIO, SONIA EMILIA	***4377**	- Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 falta la descripción del sistema de monitorización.
FOTOPAR24-627/2024	ROIG RAMON, ALBERTO	***5176**	- Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 falta cumplimentar: los datos del coste de la actuación (placas), el presupuesto de la actuación fotovoltaica (placas). No es posible solicitar la ayuda por acumulación de litio sin instalar también nuevos módulos fotovoltaicos. Aclarar. - Para instalaciones no conectadas a la red eléctrica, documento que acredite la legalidad del lugar de emplazamiento de la instalación: Falta su presentación
FOTOPAR24-632/2024	MORENO BRUNET, ANTONIO	***1613**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 falta la descripción del sistema de monitorización
FOTOPAR24-636/2024	LAREDO LOPEZ, ANTONIA YOLANDA	***8904**	- Solicitud (documento normalizado 1): En el documento 1 la verificación de la firma da error
FOTOPAR24-640/2024	PONS OCHOA DE OLANO, MARIA	***7924**	- Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 falta la descripción del sistema de monitorización





Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
FOTOPAR24-653/2024	FEMENIAS HUERTAS, BARBARA	***0270**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 falta la descripción del sistema de monitorización
FOTOPAR24-660/2024	TORRENT LLUCH, MARIONA	***4351**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada
FOTOPAR24-662/2024	MATEO SUAREZ, MONTSERRAT	***7787**	- Solicitud (documento normalizado 1): En el documento 1 falta rellenar el punto 7 de la declaración responsable del solicitante de la subvención. En lugar de estar firmado, tiene una imagen insertada
FOTOPAR24-668/2024	SANTANDREU MONROIG, JOSÉ	***9393**	- Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 falta: la descripción del sistema de monitorización, la descripción de la actuación y la tecnología generación
FOTOPAR24-678/2024	LAREDO LOPEZ, JOSE	***8904**	- Solicitud (documento normalizado 1): En el documento 1 la verificación de la firma da error
FOTOPAR24-680/2024	ROSSELLO GONZALEZ, MARÍA ANTONIA	***0329**	- Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En la descripción de la actuación del documento 2 no se indica cuál es. Falta la descripción del sistema de monitorización, no se indica la tecnología de generación
FOTOPAR24-696/2024	ZARCO LOPEZ, FRANCISCO	***5811**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 falta la descripción del sistema de monitorización
FOTOPAR24-701/2024	PORELLS PERPIÑA, ANTÒNA	***5492**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada
FOTOPAR24-702/2024	CARDENAS BENITEZ, FRANCISCO	**9684**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 falta la descripción del sistema de monitorización
FOTOPAR24-703/2024	GARMON ESTRADA, ALICIA PAZ	***7975**	- Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 el cups no coincide con el informado en el apartado de datos particulares, falta la descripción del sistema de monitorización
FOTOPAR24-704/2024	BUESO-INCHAUSTI DE INCHAUSTI, OLGA	***9205**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 falta la descripción del sistema de monitorización
FOTOPAR24-705/2024	BRUCE, FIONA TAMZIN	****7209*	- Solicitud (documento normalizado 1): En el documento 1 se ha indicado que no se ha solicitado ni recibido ninguna ayuda por el mismo concepto y sí se ha solicitado en otra convocatoria. Carece en la exposición y motivo de la solicitud/comunicación la actuación que solicita. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El documento 2 presentado no está firmado digitalmente por el instalador habilitado
FOTOPAR24-706/2024	BERNAT NOGUERA, ANA	***7066**	- Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El documento 2 presentado no está firmado digitalmente por el instalador habilitado
FOTOPAR24-707/2024	HOYAS PEREZ, JOSE MANUEL	***3301**	- Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 falta la descripción del sistema de monitorización
FOTOPAR24-708/2024	ENCALADA PUGA, JUAN CARLOS	****7034*	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 falta la descripción del sistema de monitorización
FOTOPAR24-709/2024	BAUÇA VALLES, MIQUEL ÀNGEL	***0685**	- Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El documento 2 presentado no está firmado digitalmente por el instalador habilitado. El CUPS que se informa está incompleto
FOTOPAR24-713/2024	MART SANCHIS, MARINA	***2678**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 falta la descripción del sistema de monitorización
FOTOPAR24-714/2024	WITTMER HERBST, CORNELIA ANNELIES	****7948*	- Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El documento 2 presentado no está firmado digitalmente por el instalador habilitado

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2024/50/1159705





Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
FOTOPAR24-715/2024	GONZALEZ ROMERO,SERAFIN	***2070**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1 no tiene cumplimentado el tipo de beneficiario. La exposición y motivo de la solicitud/comunicación está incompleto o mal cumplimentado, falta cumplimentar el punto 4 o 7 de la declaración responsable del solicitante de la subvención. El documento 1, en lugar de estar firmado, tiene una imagen insertada. - Para las personas físicas con actividad económica (certificado de alta en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores): Falta su presentación
FOTOPAR24-718/2024	CARDONA TUR, CARMEN	***5038**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada
FOTOPAR24-719/2024	LOPEZ BAYO,PATRICIA	***1904**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 falta la descripción del sistema de monitorización
FOTOPAR24-720/2024	CORTES JONES, OLIVIA MERCEDES	***5261**	- Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 falta la descripción del sistema de monitorización en la memoria técnica presentada falta la descripción de la actuación
FOTOPAR24-722/2024	NUÑEZ ALVAREZ, LEYRE	***1168**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1 presentado no está firmado por el solicitante, falta fecha de solicitud y los datos bancarios. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El documento 2 no indica el CUPS al que se da servicio, falta la fecha del documento y el presupuesto de la actuación está incompleto
FOTOPAR24-723/2024	PRATS CARDONA, ANTONIO	***5037**	- Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 falta la descripción del sistema de monitorización y en vez de estar firmado digitalmente, tiene una imagen insertada
FOTOPAR24-724/2024	ALOMAR GARAU, JAUME	***0840**	- Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El documento 2 presentado no está firmado digitalmente por el instalador habilitado
FOTOPAR24-727/2024	MADANI PONTIUS, NESHAT	****5711*	- Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): La memoria técnica no indica el núm. RII (Registro Integrado Industria) del mismo.
FOTOPAR24-730/2024	RAMIS CASTELLO, MARGARITA	***0176**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada.
FOTOPAR24-731/2024	RAMIS CASTELLO, MARGARITA	***0176**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 no se indica la tecnología de generación
FOTOPAR24-732/2024	RAMIS CASTELLO, MARGARITA	***0176**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 no se indica la tecnología de generación
FOTOPAR24-733/2024	VIVES MELIÀ, ANTONIA	***8079**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada
FOTOPAR24-737/2024	ANTELO VEGA, AMAURY	***9705**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 falta la descripción del sistema de monitorización
FOTOPAR24-738/2024	ZURBANO LAVILA, MARÍA FELISA	***5134**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1 no incluye los datos bancarios del solicitante y en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada
FOTOPAR24-739/2024	PEREZ PACHON, DOLORES	***5325**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1 presentado no está firmado. Falta cumplimentar el punto 4 o 7 de la declaración responsable del solicitante de la subvención. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): Documento 2 no indica si se trata de un autoconsumo colectivo/red. Falta la descripción del sistema de monitoreo y el CUPS no es correcto. No está cumplimentado con los datos del presupuesto. La memoria técnica presentada no indica si se trata de una instalación aislada y no indica el nombre de la empresa instaladora habilitada junto con el NIF y núm. RII del mismo. Coste de la actuación sin IVA. Potencia instalación generación y Potencia total inversores FV, aclarar divergencias

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2024/50/1159705





Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
FOTOPAR24-740/2024	GOMEZ JIMENEZ, JUAN ANDRES	***5357**	- Solicitud (documento normalizado 1): En el documento 1 no coincide la potencia fotovoltaica (kWp) con la informada en el apartado de datos particulares. El importe de la ayuda solicitada no es correcto y dependerá de los kwp que se soliciten. Aclarar - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El documento 2 presentado no está firmado digitalmente por el instalador habilitado
FOTOPAR24-743/2024	HEYL, RALF	****8118*	- Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 falta la descripción de la actuación, la descripción del sistema de monitorización. En el documento 2 no se indica el núm. RII (Registro Integral de Industria) de la empresa instaladora habilitada y el documento no está firmado digitalmente por el instalador habilitado
FOTOPAR24-748/2024	SOTO GONZALEZ, JOSE MANUEL	***7015**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El documento 2 presentado no está firmado digitalmente por el instalador habilitado
FOTOPAR24-754/2024	TORRES COSTA, SONIA	***5314**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada
FOTOPAR24-758/2024	VIDAL PONS, LLUIS	***0850**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. El solicitante no ha autorizado a la administración a consultar los ficheros públicos con la finalidad de acreditar los datos o documentos establecidos en el apartado 5 de la convocatoria, por tanto debe presentar los certificados documentalmente o volver a presentar un nuevo Documento 1 autorizando. En el documento 1 falta rellenar el punto 4 o 7 de la declaración responsable del solicitante de la subvención. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 falta la descripción del sistema de monitorización
FOTOPAR24-759/2024	SANCHEZ RUEDA, MIGUEL	***4820**	- Solicitud (documento normalizado 1): En el documento 1 hay apartados sin cumplimentar: falta informar a tipo de beneficiario, el punto 4 y 7 de la declaración responsable del solicitante de la subvención y la exposición y motivo de la sol licitud. El documento en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. En esta convocatoria no se subvencionable el sistema de almacenamiento en instalaciones conectadas a red, por lo que en la cantidad de ayuda solicitada se descontará la que pertenece a las baterías. - Declaración de minimis (para beneficiarios con actividad económica en el lugar que da servicio el autoconsumo): En caso de que sea persona con actividad, el documento entregado en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. - Para las personas físicas con actividad económica (certificado de alta en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores): Falta su presentación. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 falta informar de la referencia catastral. En esta convocatoria no se subvencionará el sistema de almacenamiento en instalaciones conectadas a red.
FOTOPAR24-765/2024	ROIG DE LA CRUZ, MARÍA JOSE	***8592**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1 no tiene cumplimentadas/ tiene mal cumplimentadas las potencias que correspondan (kWp, kW y kWh). - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): La memoria técnica no indica si la ubicación de la instalación está en el suelo o cubierta. En el documento 2 falta la descripción del sistema de monitorización
FOTOPAR24-766/2024	FEBRER SUREDA, RAFAEL	***6853**	- Solicitud (documento normalizado 1): En el documento 1 falta rellenar el punto 4 o 7 de la declaración responsable del solicitante de la subvención. - Para instalaciones no conectadas a la red eléctrica, documento que acredite la legalidad del lugar de emplazamiento de la instalación: El documento de legalidad del emplazamiento aportado no es ninguno de los documentos que se enumeran en el apartado 4.
FOTOPAR24-767/2024	MAXWELL, ANNIE CAROLINE LUCIA	****2131*	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1 no incluye los datos bancarios del solicitante o están incompletos. El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada
FOTOPAR24-769/2024	MASIANAS TOMAS, MARGARITA	***8921**	- Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 no coincide la potencia total inversores FV con la potencia instalación generación (kW)
FOTOPAR24-770/2024	GELABERT GIL, BARTOLOME	***3599**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 falta la descripción del sistema de monitorización

https://www.caib.es/eboifront/pdf/es/2024/50/1159705





Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
FOTOPAR24-776/2024	RAMON RIBAS, MARÍA ESPERANZA	***5312**	- Solicitud (documento normalizado 1): En el documento 1 falta rellenar el punto 7 de la declaración responsable del solicitante de la subvención. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 falta la descripción del sistema de monitorización. El documento 2 la firma digital no es válida
FOTOPAR24-777/2024	SANTANDREU CHEZA, JOAQUIN	***8041**	- Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El documento 2 en vez de estar firmado digitalmente, tiene una imagen insertada y el presupuesto de la actuación fotovoltaica está incompleto
FOTOPAR24-780/2024	GELABERT GIL, BARTOLOME	***3599**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 falta la descripción del sistema de monitorización
FOTOPAR24-783/2024	SANCHEZ, FEDERIC	****4955*	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada
FOTOPAR24-794/2024	GELABERT SANTANDREU, MELCHOR	***2373**	- Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 falta la descripción del sistema de monitorización. En el documento 2 la firma digital no es válida
FOTOPAR24-796/2024	PERELLÓ LLABRÉS, JAUME	***4666**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1 no está bien cumplimentado.
FOTOPAR24-798/2024	ORPEZ MESA, MARÍA MAGDALENA	***2333**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada
FOTOPAR24-801/2024	HUMMEL, BERND	****1848*	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada
FOTOPAR24-803/2024	TRIAS DARADER, JUAN MANUEL	***4265**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada
FOTOPAR24-804/2024	ALZAMORA RIERA, JAUME	***0785**	- Solicitud (documento normalizado 1): Falta su presentación
FOTOPAR24-805/2024	SEGUI MIRO, BARTOLOME	***0518**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 falta la descripción del sistema de monitorización. El documento 2 presentado no está firmado digitalmente por el instalador habilitado. La potencia instalación generación (kW) y potencia total inversores FV (kW) no coinciden entre sí y las baterías indicadas en el documento 2 no está en la solicitud telemática, despejar divergencias.
FOTOPAR24-810/2024	ALEXANDER FRIEDRICH, HENS	****2441*	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada
FOTOPAR24-811/2024	SUTCIFFE, JANE FRANCES	****9918*	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada
FOTOPAR24-812/2024	SERRA LLADÓ, FERRAN	***8601**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada
FOTOPAR24-814/2024	HIDALGO SOLIS, FRANCISCA	***7781**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1 no tiene cumplimentado el tipo de beneficiario. Falta cumplimentar el punto 4 o 7 de la declaración responsable del solicitante de la subvención. La exposición y motivo de la solicitud/comunicación del documento 1 está incompleto o mal cumplimentado. El documento 1, en lugar de estar firmado, tiene una imagen insertada. - Declaración de mínimas (para beneficiarios con actividad económica en el puesto que da servicio el autoconsumo): Falta su presentación. - Para las personas físicas con actividad económica (certificado de alta en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores): Falta su presentación. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 no se indica la tecnología de generación. Si no se instalan autogeneradores, no se rellenan ningún apartado.
FOTOPAR24-818/2024	SANS FUXA, SEBASTIAN	***9155**	- Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 la potencia (kW) del inversor no coincide/no está cumplimentado correctamente
FOTOPAR24-824/2024	CARDONA TOSCANO, TANIT	***3195**	- Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 falta la descripción del sistema de monitorización.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2024/50/1159705





Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
FOTOPAR24-828/2024	FERRER JUAN, ISABEL MARGARITA	***8759**	- Certificados de obligaciones tributarias con el Estado, la CAIB y la Seguridad Social: No está al corriente pagos con la Seguridad Social (presentar certificado de estar al corriente de pago) - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): Las baterías no pueden ser objeto de subvención si no van acompañadas de una nueva instalación fotovoltaica aislada o la ampliación de una instalación fotovoltaica aislada existente. La memoria técnica presentada no indica si se trata de un autoconsumo colectivo/red, el CUPS al que se da servicio no es correcto, la referencia catastral no es correcto, los datos del coste de la actuación no están bien cumplimentados
FOTOPAR24-833/2024	LUIS MUNTANER, ANTONIA	***9361**	- Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El documento 2 presentado no está firmado digitalmente por el instalador habilitado
FOTOPAR24-834/2024	ARTEAGA ROIG, JUAN ANTONIO	***5387**	- Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 falta la descripción del sistema de monitorización. No está firmado digitalmente por el instalador habilitado
FOTOPAR24-836/2024	ESTARELLAS MAYOL, MIGUEL	***8130**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. La exposición y motivo de la solicitud/comunicación del documento 1 está incompleto o mal cumplimentado. En el documento 1 falta rellenar el punto 4 o 7 de la declaración responsable del solicitante de la subvención. Respecto a la cantidad de ayuda, no es objeto en esta convocatoria subvencionar el sistema de almacenamiento en instalaciones conectadas a red. El documento 1, en lugar de estar firmado, tiene una imagen insertada. - Declaración de minimis (para beneficiarios con actividad económica en el puesto que da servicio el autoconsumo): Falta su presentación. - Para las personas físicas con actividad económica (certificado de alta en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores): Falta su presentación. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 las potencia total nominal de los módulos no coincide con el declarado telemáticamente. Aclarar divergencias. No es objeto en esta convocatoria subvencionar el sistema de almacenamiento en instalaciones conectadas a red
FOTOPAR24-837/2024	CHRISTIAN HARTWALL, MARCUS	****5063*	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada
FOTOPAR24-839/2024	PORTELLA PONS, LAURA	***4596**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada
FOTOPAR24-841/2024	CENDROS SAMPOL, PABLO	***1320**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 falta la descripción del sistema de monitorización.
FOTOPAR24-920/2024	COSTA JUAN, VICENTE	***3619**	- Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): La memoria técnica no indica el núm. RII de la empresa instaladora. La memoria técnica no incluye las coordenadas UTM.
FOTOPAR24-921/2024	DALMAU FERRER, GABRIEL	***5042**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. El documento 1 no está cumplimentado / está incompleto
FOTOPAR24-922/2024	SANSO MASCARO, ANTONIA	***4127**	- Para instalaciones no conectadas a la red eléctrica, documento que acredite la legalidad del lugar de emplazamiento de la instalación: Falta su presentación
FOTOPAR24-924/2024	COMPANY PERONA, JOAN ANTONI	***4870**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada
FOTOPAR24-925/2024	GABRIEL, SLIKE MAARGIT	****9979*	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1 tiene mal cumplimentados los datos de la ayuda solicitada y la potencia fotovoltaica (KWp) no coincide con la informada en la memoria técnica y datos particulares. En datos generales el total de inversión presentada es con sistema de acumulación. No es objeto de esta convocatoria subvencionar sistemas de acumulación si estas instalaciones no son aisladas. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El documento presentado no está firmado digitalmente por el instalador habilitado. No es objeto de esta convocatoria subvencionar sistemas de acumulación si estas instalaciones no están aisladas.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2024/50/1159705





Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
FOTOPAR24-926/2024	LLADÓ SALOM, LORENZO	***8598**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 falta la descripción del sistema de monitorización. La memoria técnica no indica el nº. RII de la instaladora habilitada
FOTOPAR24-939/2024	LEZIUS, AXEL CHRISTIAN	****9740*	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. Aporta NIE caducado - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 las potencias (kW y kWp) no están cumplimentados correctamente
FOTOPAR24-941/2024	QUINTANA RODEJA, GERARDO	***0609**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 falta la descripción del sistema de monitorización
FOTOPAR24-945/2024	PONS LLADO, PEDRO	***5408**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1 no tiene cumplimentadas la potencia fotovoltaica sobre la que solicita la ayuda. Falta cumplimentar los puntos 4 y 7 de la declaración responsable del solicitante de la subvención. En lugar de estar firmado, tiene una imagen insertada. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): La memoria técnica presentada no indica si se trata de un autoconsumo colectivo/red, tampoco se indica si se trata de una instalación aislada y el tipo de tecnología generación, en el documento 2 falta la descripción del sistema de monitoreo. El apartado del presupuesto de la actuación fotovoltaica de la memoria técnica no está cumplimentado correctamente
FOTOPAR24-946/2024	MAYOL MARTINEZ, ANTONIA	***6103**	- Solicitud (documento normalizado 1): En el documento 1 la ayuda solicitada no es correcta, falta cumplimentar el punto 4 y 7 de la declaración responsable del solicitante de la subvención. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): La memoria técnica presentada está incompleta: no indica si se trata de un autoconsumo colectivo/red, no indica si se trata de una instalación aislada, falta la descripción del sistema de monitorización, la tecnología de generación y la potencia instalación generación (KW). El presupuesto de la actuación fotovoltaica está incompleto
FOTOPAR24-947/2024	GALVEZ SIRVENT, CRISTINA	***1691**	- Solicitud (documento normalizado 1): En el documento 1 la firma digital no es válida. Falta cumplimentar el punto 4 o 7 de la declaración responsable del solicitante de la subvención. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 la firma digital no es válida. Falta la descripción del sistema de monitoreo. No está rellenado con los datos del presupuesto
FOTOPAR24-948/2024	ORTEGA BOVER, IRENE	***2970**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1 no tiene cumplimentadas las potencias que correspondan (kWp, kW y kWh). Falta cumplimentar el punto 4 y 7 de la declaración responsable del solicitante de la subvención. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): La memoria técnica presentada no indica si se trata de un autoconsumo colectivo/red. No indica si se trata de una instalación aislada. Falta la descripción del sistema de monitoreo. El documento 2 no está cumplimentado con los datos del presupuesto. No incluye la referencia catastral. No se indica la tecnología de generación ni la potencia instalación generación (kW)
FOTOPAR24-951/2024	TOMAS SALVA, DAMIAN	***9513**	- NIF y poderes de representación, si existe un representante: Falta su presentación. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): La memoria técnica no indica si la ubicación de la instalación está en el suelo o cubierta
FOTOPAR24-953/2024	DRESSEN, ANGELIKA PETRA	****2172*	- Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El documento 2 presentado no está firmado digitalmente por el instalador habilitado
FOTOPAR24-954/2024	RODRIGUEZ PUIGROS, RAFAEL	***9303**	- Solicitud (documento normalizado 1): En el documento 1 falta rellenar el punto 7 de la declaración responsable del solicitante de la subvención. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 falta la descripción del sistema de monitorización
FOTOPAR24-957/2024	MARRS, DAVID DOUGLAS	****0310*	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 la potencia (kW) no coinciden / no están cumplimentados correctamente

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2024/50/1159705



Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
FOTOPAR24-959/2024	PALLISER QUINTANA, JUDIT	***1246**	- Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 falta la descripción del sistema de monitorización. No está firmado digitalmente por el instalador habilitado
FOTOPAR24-960/2024	ROMEU RODRIGUEZ, MANUEL ANGEL	***7393**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. En el documento 1 falta rellenar 7 de la declaración responsable del solicitante de la subvención. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El documento 2 presentado no está firmado digitalmente por el instalador habilitado
FOTOPAR24-962/2024	NADAL BERGAS, MAGDALENA	***2096**	- Solicitud (documento normalizado 1): Falta su presentación. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El documento 2 presentado no está firmado digitalmente por el instalador habilitado. En La memoria técnica falta núm. RII y no está cumplimentado el apartado del presupuesto de la actuación.
FOTOPAR24-964/2024	RODRIGUEZ GARCIA, DAVID	***4087**	- Solicitud (documento normalizado 1): En el documento 1 falta rellenar el punto 4 y 7 de la declaración responsable del solicitante de la subvención. No tiene cumplimentado el tipo de beneficiario. En lugar de estar firmado, tiene una imagen insertada. La exposición y motivo de la solicitud/comunicación del documento 1 no está cumplimentado
FOTOPAR24-966/2024	PALLISER SINTES, CARLOS	***0038**	- Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 no se indica la potencia instalación generación (kW)
FOTOPAR24-967/2024	MOYA MERCANT, BARTOLOME	***6854**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 falta la descripción del sistema de monitorización
FOTOPAR24-968/2024	GARZON SAEZ, FRANCISCO	***8181**	- Solicitud (documento normalizado 1): En el documento 1 los datos del representante legal deben acreditarse mediante un poder notarial, REA o apud acta. En el documento 1 sólo tiene que estar firmado el solicitante o por un representante legal debidamente acreditado - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): La memoria técnica no indica el núm. RII, de la empresa instaladora habilitada. Falta la descripción del sistema de monitorización
FOTOPAR24-970/2024	COBA HERREROS, MARÍA DEL MAR	***8902**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. En el apartado de datos de la solicitud (datos particulares) se ha informado de que es una persona física con actividad económica, pero en la solicitud (doc1) se informa de que es una persona física sin actividad económica. Aclarar - Declaración de minimis (para beneficiarios con actividad económica en el puesto que da servicio el autoconsumo): Falta su presentación. - Para las personas físicas con actividad económica (certificado de alta en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores): Falta su presentación. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El documento 2 esta incompleto falta: datos del solicitante, coste de la actuación, las coordenadas UTM, población y CP del emplazamiento, ref catastral, potencias Kwp, KW, nº de módulos.... No informa de Cups pero se dice que no es una instalación aislada, en datos de la solicitud se informa que sí es aislada. Aclarar. También falta cumplimentar el presupuesto de la actuación fotovoltaica, fecha del documento, firma digital del instalador habilitado. - Para instalaciones no conectadas a la red eléctrica, documento que acredite la legalidad del lugar de emplazamiento de la instalación: Falta su presentación
FOTOPAR24-973/2024	SALOM LLORENS, JOSEP	***1161**	- Solicitud (documento normalizado 1): Documento 1 la declaración responsable falta el punto 4 y 7, la exposición y motivo de la solicitud está incompleto, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada
FOTOPAR24-974/2024	JACQUES TOUSSAINT, PIERRE ALAIN	****9373*	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada
FOTOPAR24-975/2024	BARBA VEGA, TERESA DEL ROSARIO	****3937*	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada
FOTOPAR24-976/2024	VERT LLADO, MARTIN	***8012**	- Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 falta la descripción del sistema de monitorización.
FOTOPAR24-977/2024	ANGLADA MARQUES, MIGUEL ANGEL	***3489**	- Para instalaciones no conectadas a la red eléctrica, documento que acredite la legalidad del lugar de emplazamiento de la instalación: Falta su presentación

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2024/50/1159705



Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
FOTOPAR24-978/2024	CRUZ PEREZ, PABLO	***2761**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 falta la descripción del sistema de monitorización
FOTOPAR24-979/2024	QUETGLAS MAROTO, PERE JOSEP	***3124**	- Solicitud (documento normalizado 1): La autorización del solicitante a la tramitación telemática de la solicitud no está correctamente cumplimentada. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 falta la descripción del sistema de monitorización
FOTOPAR24-980/2024	HEINEMANN, ANGELIKA	****6117*	- Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El documento 2 presentado no está firmado digitalmente por el instalador habilitado
FOTOPAR24-981/2024	BOSCH SALAS, FRANCISCO	***9642**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 las potencias (kW y kWp) no están cumplimentados correctamente. No está firmado digitalmente por el instalador habilitado
FOTOPAR24-982/2024	QUETGLAS TUGORES, MARGARITA	***3754**	- Solicitud (documento normalizado 1): En el documento 1 falta cumplimentar: el punto 4 y 7 de la declaración responsable del solicitante de la subvención, el tipo de beneficiario, la exposición y motivo de la solicitud/comunicación. En lugar de estar firmado el documento, tiene una imagen insertada. - Declaración de minimis (para beneficiarios con actividad económica en el puesto que da servicio el autoconsumo): En el caso de personas físicas con actividad económica en el lugar que da servicio el autoconsumo, debe presentarse el documento 4 de Declaración de minimis. En lugar de estar firmado tiene una imagen insertada. - Para las personas físicas con actividad económica (certificado de alta en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores): Falta su presentación. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 falta la descripción del sistema de monitorización
FOTOPAR24-983/2024	FERNANDEZ BENAVIDES, GONZALO	***9452**	- Solicitud (documento normalizado 1): En el documento 1 falta rellenar el punto 4 y 7 de la declaración responsable del solicitante de la subvención. No tiene cumplimentado el tipo de beneficiario. En lugar de estar firmado, tiene una imagen insertada. La exposición y motivo de la solicitud/comunicación del documento 1 está incompleto
FOTOPAR24-984/2024	MUNAR SERVERA, MIGUEL	***9837**	- Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En la memoria técnica presentada nos indica que se trata de un autoconsumo colectivo, se debe informar en el documento a los demás CUPS relacionados con la actuación. Aclarar
FOTOPAR24-985/2024	SOCIAS FUSTER, MARÍA DEL CARMEN	***3695**	- Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 las potencias (kW y kWp) y el núm. de paneles no coinciden / no están cumplimentados correctamente. Falta la descripción del sistema de monitoreo. La memoria técnica presentada indica que se trata de un autoconsumo colectivo
FOTOPAR24-986/2024	CAMPS FERRIOL, LIVIA	***5165**	- Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 falta la descripción del sistema de monitorización
FOTOPAR24-989/2024	SINTES PONS, ANTONIA	***9308**	- Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 falta la descripción del sistema de monitorización
FOTOPAR24-990/2024	BLASCO BONO, CELIA	***7544**	- Solicitud (documento normalizado 1): En el documento 1 falta rellenar el punto 4 y 7 de la declaración responsable del solicitante de la subvención. No tiene cumplimentado el tipo de beneficiario. En lugar de estar firmado, tiene una imagen insertada. La exposición y motivo de la solicitud/comunicación del documento 1 está incompleto. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): La memoria técnica presentada no indica si se trata de un autoconsumo colectivo/red
FOTOPAR24-991/2024	LLOMPART OLIVER, JOAN	***1268**	- Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El documento 2 presentado no está firmado digitalmente por el instalador habilitado. Los datos del presupuesto son erróneos
FOTOPAR24-996/2024	RUBIO HEREDIA, FRANCISCO	***6872**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 falta la descripción del sistema de monitorización

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2024/50/1159705





Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
FOTOPAR24-997/2024	DELGADO GROTE, JUAN NOLAN	***0918**	- Solicitud (documento normalizado 1): En el documento 1 falta rellenar el punto 4 y 7 de la declaración responsable del solicitante de la subvención. No tiene cumplimentado el tipo de beneficiario. En lugar de estar firmado, tiene una imagen insertada. La exposición y motivo de la solicitud del documento 1 está incompleto
FOTOPAR24-1000/2024	PEREZ NIÑO, FELIPE	***6977**	- Solicitud (documento normalizado 1): La firma del documento 1 no corresponde con la del solicitante. El documento 1 no tiene cumplimentadas/ tiene mal cumplimentados los datos de la inversión sin IVA, con IVA y la ayuda solicitada. En el documento 1 se indica que sí se ha solicitado una ayuda por el mismo concepto pero no se indica cuál. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 los datos del coste de la actuación no están bien cumplimentados. En el documento 2 falta la descripción del sistema de monitorización
FOTOPAR24-1001/2024	JAKOBSEN, KATALIN	****2179*	- Solicitud (documento normalizado 1): Falta su presentación. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): Falta su presentación
FOTOPAR24-1004/2024	VICO MACHADO, FRANCISCO	***9243**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El documento 2 no está firmado digitalmente por el instalador habilitado y la potencia instalación generación no coincide con la potencia total inversores FV
FOTOPAR24-1005/2024	SOTO DOMÍNGUEZ, AURELIO	***4638**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 falta la descripción del sistema de monitorización
FOTOPAR24-1006/2024	MOLL FEBRER, PEDRO	***3294**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada
FOTOPAR24-1008/2024	ESPEJO FRAGUAS, JOSE	***1037**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. La cantidad de ayuda es errónea (se ha informado del coste de inversión)
FOTOPAR24-1010/2024	MARÍ TORRES, LAURA	***5637**	- Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 falta la descripción del sistema de monitorización
FOTOPAR24-1012/2024	SEGUI MESQUIDA, SANTIAGO	***4293**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada
FOTOPAR24-1016/2024	MARTIN GOMEZ, JULIO CESAR	***6960**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1 no tiene cumplimentado el tipo de beneficiario. Falta los datos del solicitante. No tiene cumplimentadas las potencias que correspondan (kWp, kW y kWh). No tiene cumplimentados los datos de la inversión sin IVA, con IVA y la ayuda solicitada. En el documento 1 falta rellenar el punto 4 o 7 de la declaración responsable del solicitante de la subvención. No incluye los datos bancarios del solicitante. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): La memoria técnica no indica el núm. RII del instalador.
FOTOPAR24-1019/2024	OSA BERMEJO, JESUS	***4921**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 falta la descripción del sistema de monitorización
FOTOPAR24-1020/2024	JYAGUE MARTINEZ, JOSE	***9270**	- Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El documento 2 no está firmado digitalmente por el instalador habilitado
FOTOPAR24-1021/2024	RODRIGUEZ MARTINEZ, JUAN ANGEL	***8628**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada.
FOTOPAR24-1022/2024	ESCANDELL MAYANS, JUAN	***3215**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada
FOTOPAR24-1024/2024	TORRES PLANELLS, CRISTINA	***5387**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida
FOTOPAR24-1025/2024	DEL VALLE DOMÍNGUEZ, DANIEL	***3053**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 no se indica la potencia instalación generación (kW)

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2024/50/1159705





Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
FOTOPAR24-1026/2024	NIEVES HERNÁNDEZ, JEAN CARLOS	***8832**	- Solicitud (documento normalizado 1): En el documento 1 falta rellenar el punto 7 de la declaración responsable del solicitante de la subvención. En lugar de estar firmado, tiene una imagen insertada
FOTOPAR24-1027/2024	ALBERTÍ ALBERTÍ, ROSA CATALINA	***2312**	- Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El documento 2 no indica el CUPS al que se da servicio.
FOTOPAR24-1035/2024	COLL FIOL, JUAN	***8501**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada
FOTOPAR24-1037/2024	CAPO RAMON, NURIA	***0981*	- Solicitud (documento normalizado 1): En el documento 1 los datos del representante legal deben acreditarse mediante un poder notarial, REA o apud acta. En el documento 1 el autorizado para entregar la documentación no puede firmar la solicitud, sólo el solicitante o un representante legal debidamente acreditado. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): La memoria técnica no indica el núm. RII del mismo. Falta la descripción del sistema de monitoreo.
FOTOPAR24-1038/2024	SERRA CALVO, RAFAEL	***4114**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1 presentado no está firmado por el solicitante, los datos del representante legal deben acreditarse mediante un poder notarial, REA o apud acta. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): La memoria técnica no indica el núm. RII ni la descripción del sistema de monitoreo. También la potencia nominal módulos FV(kWp) y la potencia instalación generación no es correcta.
FOTOPAR24-1040/2024	NAJJAR JURADO, HECTOR	***0318**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): La memoria técnica no indica el núm. RII de la empresa instaladora habilitada, en el documento 2 informa que es una instalación de generación aislada, pero informa un CUPS (por estar conectada conectada a red) y falta la descripción del sistema de monitorización
FOTOPAR24-1041/2024	CAÑELLAS COLL, ANTONIA	***3527**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 falta la descripción del sistema de monitorización
FOTOPAR24-1042/2024	LISANI ROCA, JOSÉ LUIS	***6358**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): Falta su presentación. - Para instalaciones de más de 40.000 euros, modelo de lista de presupuestos solicitados y los tres presupuestos: Falta su presentación. - Para instalaciones no conectadas a la red eléctrica, documento que acredite la legalidad del lugar de emplazamiento de la instalación: Falta su presentación
FOTOPAR24-1043/2024	ISAIA BARREIR, MARÍA ISABEL	***9348**	- Solicitud (documento normalizado 1): En el documento 1 falta rellenar el punto 4 o 7 de la declaración responsable del solicitante de la subvención. El documento 1, en lugar de estar firmado, tiene una imagen insertada. - Declaración de mínimas (para beneficiarios con actividad económica en el puesto que da servicio el autoconsumo): Falta su presentación. - Para las personas físicas con actividad económica (certificado de alta en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores): Falta su presentación
FOTOPAR24-1044/2024	NOGALES GOMZALEZ, BENITO MANUEL	***5916**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada
FOTOPAR24-1045/2024	CARBALLO LLOMPART, GABRIEL	***5179**	- Solicitud (documento normalizado 1): La solicitud no está firmada por el solicitante. En el documento 1 los datos del representante legal deben acreditarse mediante un poder notarial, REA o apud acta. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): La memoria técnica no indica el núm. RII de la empresa instaladora habilitada, las potencias kW y kWp no están correctamente cumplimentadas. Falta la descripción del sistema de monitorización

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2024/50/1159705





Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
FOTOPAR24-1046/2024	GRIMALT PONS, PATRICIA GEORGINA	***9228**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1 tiene mal cumplimentadas: la potencia fotovoltaica Kw y la ayuda solicita. El documento , en lugar de estar firmado, tiene una imagen insertada. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El documento 2 debe estar firmado digitalmente por el instalador habilitado
FOTOPAR24-1047/2024	FRENZEL, JAN PETER	****5754*	- Solicitud (documento normalizado 1): En el documento 1 la firma del solicitante es una imagen insertada, y una vez comprobada sale firma desconocida
FOTOPAR24-1048/2024	REYNES GELABERT, CARLOS	***9346**	- Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 falta la descripción del sistema de monitorización
FOTOPAR24-1049/2024	PEIRANO, RICCARDO	****4989*	- Solicitud (documento normalizado 1): La exposición y motivo de la solicitud/comunicación del documento 1 está incompleto o mal cumplimentado. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): La memoria técnica no indica si la ubicación de la instalación está en el suelo o cubierta. Las potencias (kW y kWp) y el núm. de paneles no coinciden / no están cumplimentados correctamente. Los datos del coste de la actuación no están bien cumplimentados. No está cumplimentado con los datos del presupuesto correctamente. - Para instalaciones de más de 40.000 euros, modelo de lista de presupuestos solicitados y los tres presupuestos: Falta su presentación. - Para instalaciones no conectadas a la red eléctrica, documento que acredite la legalidad del lugar de emplazamiento de la instalación: Falta su presentación
FOTOPAR24-1050/2024	MAYORAL SAN JULIAN, IRENE	***1696**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1 presentado no está firmado. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 falta la descripción del sistema de monitorización. La memoria técnica no indica el nº. RII del mismo. La potencia instalación generación no coincide con la potencia total inversores FV. Falta la potencia total nominal convertidores (kW)
FOTOPAR24-1051/2024	ROMAGUERA MONSERRAT, FRANCISCO	***6746**	- Solicitud (documento normalizado 1): Falta su presentación. - NIF y poderes de representación, si existe un representante: Falta su presentación. - Certificados de obligaciones tributarias con el Estado, la CAIB y la Seguridad Social: Falta su presentación. - Declaración de mínimos (para beneficiarios con actividad económica en el puesto que da servicio el autoconsumo): Falta su presentación. - Para las personas físicas con actividad económica (certificado de alta en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores): Falta su presentación. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): Falta su presentación. - Para instalaciones de más de 40.000 euros, modelo de lista de presupuestos solicitados y los tres presupuestos: Falta su presentación. - Para instalaciones no conectadas a la red eléctrica, documento que acredite la legalidad del lugar de emplazamiento de la instalación: Falta su presentación
FOTOPAR24-1053/2024	TOMAS ESTARELLAS, FRANCISCO JAVIER	***0213**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada
FOTOPAR24-1055/2024	BAGUR MOLL, ANTONI	***4331**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada
FOTOPAR24-1056/2024	MIR LLABRES, LLABRES	***6015**	- Solicitud (documento normalizado 1): En el documento 1 falta informar la cantidad de ayuda que se solicita y los kw de la instalación. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 falta la descripción del sistema de monitorización y no está firmado digitalmente por el instalador habilitado
FOTOPAR24-1058/2024	SEGUI GUAL, JUAN	***9247**	- Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): La memoria técnica no indica el núm. RII del mismo. Falta la descripción del sistema de monitoreo.
FOTOPAR24-1059/2024	ROGER KERR. MARTIN	****5275*	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1 presentado no está firmado por el solicitante. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): La memoria técnica no indica el núm. RII del instalador.
FOTOPAR24-1060/2024	AMOEDO OJEDA, EMERITA	***2811**	- Para las personas físicas con actividad económica (certificado de alta en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores): Falta su presentación

https://www.caib.es/eboifront/pdf/es/2024/50/1159705



Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
FOTOPAR24-1061/2024	CASASNOVAS GARCIA, LUCAS	***1351**	- Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 no está firmado digitalmente por el instalador habilitado. - Para instalaciones no conectadas a la red eléctrica, documento que acredite la legalidad del lugar de emplazamiento de la instalación: Falta su presentación
FOTOPAR24-1062/2024	OLIVA CAMACHO, MAXIMILIANO ARTURO	***8765**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada.
FOTOPAR24-1063/2024	CARDONA COSTA, ANTONIA INÉS	***4532**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 falta la descripción del sistema de monitorización
FOTOPAR24-1066/2024	COLOM CORCOLES, JUANA MARIA	***3376**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada
FOTOPAR24-1074/2024	ROMERA SERRA, JUAN	***4125**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): Falta la descripción de la actuación del documento 2. Falta la descripción del sistema de monitorización. No está firmado digitalmente por el instalador habilitado
FOTOPAR24-1080/2024	FEBRER SANCHO, MIQUEL	***3493**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada.
FOTOPAR24-1083/2024	GOMILA TOMAS, ANTONIA	***4792**	- Solicitud (documento normalizado 1): La exposición y motivo de la solicitud/comunicación del documento 1 está incompleto o mal cumplimentado. En el documento 1 los datos del representante legal deben acreditarse mediante un poder notarial, REA o apud acta. En el documento 1 falta rellenar el punto 4 o 7 de la declaración responsable del solicitante de la subvención. El documento en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. No indica si tiene actividad económica o no.
FOTOPAR24-1084/2024	TORRES RIBAS, MARGARITA	***5770**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 falta la descripción del sistema de monitorización
FOTOPAR24-1085/2024	GARCÍA VARELA, JESÚS MIGUEL	***6845**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 las potencias (kW y kWp) y el núm. de paneles no coinciden / no están cumplimentados correctamente
FOTOPAR24-1087/2024	PONS LANDINO, GUILLERMO	***0321**	- Solicitud (documento normalizado 1): Falta certificación de alta en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores.
FOTOPAR24-1089/2024	JAUME LITERAS, MARGARIDA	***1864**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1 debe estar firmado por el solicitante, ya que los datos del representante deben acreditarse mediante un poder notarial, REA o apud acta. - NIF y poderes de representación, si existe un representante: Falta su presentación. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 falta la descripción del sistema de monitorización, no se indica el núm. RII del instalador. La potencia total nominal módulos FV (Kwp) y el lagares de la memoria técnica, no coinciden con lo informado en datos particulares
FOTOPAR24-1090/2024	GOMILA BORRAS, FRANCESCA	***2122**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada
FOTOPAR24-1092/2024	VALLESPÍR CANTALLOPS, MAGDALENA	***6043**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada
FOTOPAR24-1093/2024	GUZMAN GAVIRAGHI, SUSANA BEATRIZ	***7302**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 falta la descripción del sistema de monitorización
FOTOPAR24-1095/2024	CALAHORRO ACEVEDO, ANTONIO	***3267**	- Solicitud (documento normalizado 1): En el documento 1 falta rellenar el punto 4 o 7 de la declaración responsable del solicitante de la subvención. En el documento 1 no se indica que no se ha solicitado una ayuda por el mismo concepto El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2024/50/1159705





Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
FOTOPAR24-1096/2024	DOMENGUE BRUNET, AGUSTIN	***7479**	- Solicitud (documento normalizado 1): La exposición y motivo de la solicitud/comunicación del documento 1 está incompleto o mal cumplimentado. Falta cumplimentar el punto 4 o 7 de la declaración responsable del solicitante de la subvención. En lugar de estar firmado, tiene una imagen insertada. El documento 1 no tiene cumplimentado el tipo de beneficiario. Los datos del representante legal deben acreditarse mediante un poder notarial, REA o apud acta
FOTOPAR24-1097/2024	REITH, ANKE BETTINA	****0587*	- Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 falta la descripción del sistema de monitorización.
FOTOPAR24-1098/2024	PIÑOL SOROLLA, JAVIER	***0328**	- Solicitud (documento normalizado 1): En el documento 1 la potencia fotovoltaica (Kwp) no coincide con la informada en datos particulares, por lo que el cálculo de la subvención solicitada no es el correcto. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 falta la descripción del sistema de monitorización
FOTOPAR24-1103/2024	ALVARADO RONCERO, DIEGO	***6050**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1 no tiene cumplimentado el tipo de beneficiario. En el documento 1 falta rellenar el punto 4 o 7 de la declaración responsable del solicitante de la subvención. En el documento 1 los datos del representante legal deben acreditarse mediante un poder notarial, REA o apud acta. La exposición y motivo de la solicitud/comunicación del documento 1 está incompleto o mal cumplimentado. El documento 1, en lugar de estar firmado, tiene una imagen insertada. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 falta la descripción del sistema de monitorización
FOTOPAR24-1106/2024	LUNG COSMA, MARINELA-SABINA	***7174**	- Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 falta la descripción del sistema de monitorización
FOTOPAR24-1109/2024	CARDONA ORTEGA, JOSE	***5250**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): La memoria técnica no indica el RII de la empresa instaladora habilitada.
FOTOPAR24-1110/2024	DE LA FUENTE GARCIA, MANUEL RAMON	***5794**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 falta la descripción del sistema de monitorización
FOTOPAR24-1112/2024	BOHIGAS LLOMPART, SARA	***6824**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada
FOTOPAR24-1115/2024	REYNES GUARDIOLA, SIMO	***2707**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. El documento esta incompleto falta: tipo de beneficiario, la exposición y motivo de la solicitud/comunicación, falta cumplimentar el punto 4 y 7 de la declaración responsable del solicitante de la subvención
FOTOPAR24-1117/2024	BUSQUETS POMAR, ANTONIA	***6409**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1 no tiene cumplimentado el tipo de beneficiario. Falta cumplimentar el punto 4 y 7 de la declaración responsable del solicitante de la subvención, falta cumplimentar la exposición y motivo de la solicitud/comunicación del documento 1 y en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada
FOTOPAR24-1118/2024	SANGLAS CIURO, TERESA	***6899**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. - Declaración de mínimos (para beneficiarios con actividad económica en el lugar que da servicio el autoconsumo): El documento 4 no está cumplimentando y en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. - Para las personas físicas con actividad económica (certificado de alta en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores): Falta certificación de alta en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores
FOTOPAR24-1119/2024	FUCHSSTEINER, JAN FELIX	***8683**	- Solicitud (documento normalizado 1): La cantidad de ayuda solicitada es errónea. El documento 1, en lugar de estar firmado, tiene una imagen insertada. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El documento 2 presentado no está firmado digitalmente por el instalador habilitado
FOTOPAR24-1121/2024	ZINK NIEMEYER, IRIS ELSE	****2374*	- Solicitud (documento normalizado 1): La cantidad de ayuda que se solicita es errónea. El documento 1, en lugar de estar firmado, tiene una imagen insertada.
FOTOPAR24-1122/2024	RIUTORT MUNAR, MAGDALENA	***4275**	- Solicitud (documento normalizado 1): La cantidad de ayuda que se solicita es errónea. El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada

https://www.caib.es/eboifront/pdf/es/2024/50/1159705



Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
FOTOPAR24-1124/2024	ROXANE GOODENDAY	****7723*	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El documento 2 presentado no está firmado digitalmente por el instalador habilitado
FOTOPAR24-1126/2024	CIFRE CAPO, FRANCISCA	***6511**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 falta la descripción del sistema de monitorización
FOTOPAR24-1127/2024	RONCATO SANCHEZ, HUGO-IVVAN	***2661**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El documento 2 presentado no está firmado digitalmente por el instalador habilitado.
FOTOPAR24-1128/2024	HIERRO HINOJOSA, EMILIO	***8047**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. Si la solicitud la firma el representante legal, debe acreditarse mediante un poder notarial, REA o apud acta. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): La memoria técnica no indica si la ubicación de la instalación está en el suelo o cubierta. Falta el núm. RII de la empresa instaladora
FOTOPAR24-1129/2024	FRANCO NAVALON, ANTONIO	***4766**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 falta la descripción del sistema de monitorización
FOTOPAR24-1136/2024	LOPEZ MARTIN, ALFREDO	***4039**	- Solicitud (documento normalizado 1): En el documento 1 no se informa el tipo de beneficiario (si es persona física con o sin actividad económica). Falta cumplimentar los puntos 4 y 7 de la declaración responsable del solicitante de la subvención. La autorización del solicitante a la tramitación telemática no está cumplimentada. La exposición y motivo de la solicitud/comunicación del documento 1 no está cumplimentada. El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada
FOTOPAR24-1137/2024	ELFERS, CARINA NATALIE	****8522*	- Solicitud (documento normalizado 1): La exposición y motivo de la solicitud/comunicación del documento 1 está incompleto o mal cumplimentado. El documento 1, en lugar de estar firmado, tiene una imagen insertada. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): Documento 2 tiene número convertidores de aerogeneradores y de inversores FV aclarar divergencias
FOTOPAR24-1139/2024	REQUENA MIR, ANTONIO	***3673**	- Solicitud (documento normalizado 1): La autorización del solicitante a la tramitación telemática de la solicitud está incompleta o no cumplimentada. En el documento 1 falta rellenar el punto 4 o 7 de la declaración responsable del solicitante de la subvención y la exposición y motivo de la solicitud. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El documento 2 presentado no está firmado digitalmente por el instalador habilitado. La fecha no está bien puesta. Tiene número convertidores de aerogeneradores aclarar divergencias
FOTOPAR24-1140/2024	BLANCH FERRER, MATEO	***8519**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1 no tiene cumplimentado el tipo de beneficiario. En el documento 1 falta rellenar el punto 4 o 7 de la declaración responsable del solicitante de la subvención. La exposición y motivo de la solicitud/comunicación del documento 1 está incompleto o mal cumplimentado. El documento 1, en lugar de estar firmado, tiene una imagen insertada. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El documento 2 en vez de estar firmado digitalmente, tiene una imagen insertada. La memoria técnica doc 2 presentada no indica si se trata de un autoconsumo colectivo/ red.
FOTOPAR24-1141/2024	SANCHEZ RIBERA, GENOVEVA	***6847**	- Solicitud (documento normalizado 1): En el documento 1 falta rellenar el punto 4 o 7 de la declaración responsable del solicitante de la subvención. La autorización del solicitante a la tramitación telemática de la solicitud está incompleta o no cumplimentada. El documento 1, en lugar de estar firmado, tiene una imagen insertada. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El documento 2 presentado no está firmado digitalmente por el instalador habilitado
FOTOPAR24-1142/2024	MORISSE, JAN	****1600*	- Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): La memoria técnica no indica el núm. RII de la empresa instaladora habilitada

https://www.caib.es/eboifront/pdf/es/2024/50/1159705





Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
FOTOPAR24-1144/2024	VILELLA PAREDES, ANTONIO ANGEL	***9959**	- Solicitud (documento normalizado 1): En el documento 1 falta rellenar el punto 4 y 7 de la declaración responsable del solicitante de la subvención. La exposición y motivo de la solicitud/comunicación del documento 1 está incompleto. En lugar de estar firmado, tiene una imagen insertada
FOTOPAR24-1145/2024	ROCA SALOM, MARÍA DEL PILAR	***7711**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1 no tiene cumplimentadas las potencias que correspondan (kWp). - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El documento 2 no está cumplimentado con los datos del presupuesto
FOTOPAR24-1146/2024	RUIZ JIMÉNEZ, MARÍA DOLORES	***4110**	- Solicitud (documento normalizado 1): La solicitud debe estar correctamente cumplimentada y firmada por el solicitante. Si la solicitud debe firmarse por un representante legal debe acreditarse mediante un poder notarial, REA o apud acta
FOTOPAR24-1147/2024	BARBER MOLL, MARÍA LUZ	***3354**	- Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En la memoria técnica y datos particulares se dice que la instalación es autoconsumo colectivo. Aclarar porqué sólo se informa de un lagares
FOTOPAR24-1149/2024	DURÁN GONZALEZ, MANUEL	***2185**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada
FOTOPAR24-1151/2024	SERVERA ANDREU, ONOFRE	***4563**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1 no incluye los datos bancarios del solicitante o están incompletos. En el documento 1 falta rellenar el punto 4 o 7 de la declaración responsable del solicitante de la subvención. La autorización del solicitante a la tramitación telemática de la solicitud está incompleta o no cumplimentada. El documento 1, en lugar de estar firmado, tiene una imagen insertada. La exposición y motivo de la solicitud/comunicación del documento 1 está incompleto o mal cumplimentado
FOTOPAR24-1153/2024	TRAPP, LUDGER STEFAN	****5583*	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1 no tiene cumplimentado el tipo de beneficiario. Falta cumplimentar el punto 4 y 7 de la declaración responsable del solicitante de la subvención. La exposición y motivo de la solicitud/comunicación del documento 1 está incompleto. En lugar de estar firmado, tiene una imagen insertada
FOTOPAR24-1154/2024	BOSCH SARD, MIGUEL	***0393**	- Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 falta la firma digital del instalador
FOTOPAR24-1155/2024	SWIDERSKI GALBIS, CAARLOS RAFAEL	***5563**	- Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El documento 2 presentado no está firmado digitalmente por el instalador habilitado. - Para instalaciones no conectadas a la red eléctrica, documento que acredite la legalidad del lugar de emplazamiento de la instalación: Falta su presentación
FOTOPAR24-1156/2024	PONS HINOJOSA, JOSE LUIS	***1319**	- Solicitud (documento normalizado 1): En el documento 1 falta rellenar el punto 4 o 7 de la declaración responsable del solicitante de la subvención, falta cumplimentar la exposición y motivo de la solicitud y en lugar de estar firmado, tiene una imagen insertada.
FOTOPAR24-1158/2024	RAINER PFUND, CHRISTIAN MANUEL	****2652*	- Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El documento 2 presentado no está firmado digitalmente por el instalador habilitado
FOTOPAR24-1160/2024	MORANO VENTAYOL, MARIA DULCE	***3792**	- Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 falta la descripción del sistema de monitorización
FOTOPAR24-1161/2024	RUIZ AGUILAR, MARÍA DEL CARMEN	***5912**	- Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El documento 2 no está cumplimentado con los datos del presupuesto
FOTOPAR24-1162/2024	NATACHA COURPA, SANDRINET	****8081*	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada
FOTOPAR24-1163/2024	CRESPI DAVIU, CATALINA MARÍA	***6439**	- Solicitud (documento normalizado 1): En el documento 1 falta rellenar el punto 4 y 7 de la declaración responsable del solicitante de la subvención. La exposición y motivo de la solicitud/comunicación del documento 1 está incompleto. En lugar de estar firmado, tiene una imagen insertada. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El coste de la instalación de generación con IVA y la solicitud no coinciden.

https://www.caib.es/eboifront/pdf/es/2024/50/1159705





Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
FOTOPAR24-1164/2024	SERVERA CIFRE, JUAN	***3173**	Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada, falta cumplimentar el tipo de beneficiario, los puntos 4 o 7 de la declaración responsable del solicitante de la subvención y el exposición y motivo de la solicitud/comunicación. - Declaración de mínimas (para beneficiarios con actividad económica en el puesto que da servicio el autoconsumo): El documento 4 en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. - Para las personas físicas con actividad económica (certificado de alta en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores): Falta su presentación
FOTOPAR24-1165/2024	CALDES SÁNCHEZ, FRANCISCA	***0555**	- Solicitud (documento normalizado 1): En el documento 1 falta rellenar el punto 4 y 7 de la declaración responsable del solicitante de la subvención. La exposición y motivo de la solicitud/comunicación del documento 1 está incompleto. En lugar de estar firmado, tiene una imagen insertada. - Para instalaciones no conectadas a la red eléctrica, documento que acredite la legalidad del lugar de emplazamiento de la instalación: El documento de legalidad del emplazamiento aportado no es ninguno de los documentos que se enumeran en el apartado 4.
FOTOPAR24-1166/2024	THEISGEN GES BAUS, MARTINA	****2139*	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. En el documento 1 falta rellenar el punto 4 o 7 de la declaración responsable del solicitante de la subvención. La exposición y motivo de la solicitud/comunicación del documento 1 está incompleto o mal cumplimentado. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 las potencias (kW y kWp) y el núm. de paneles no coinciden
FOTOPAR24-1167/2024	FERNANDEZ MARTÍN JUAN	***2449**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. Falta cumplimentar el punto 4 o 7 de la declaración responsable del solicitante de la subvención. La exposición y motivo de la solicitud/comunicación está incompleto
FOTOPAR24-1168/2024	CAÑELLAS COMAS, MARIA DEL CAMÍ	***1943**	- Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 falta la descripción del sistema de monitorización
FOTOPAR24-1169/2024	FERNANDEZ MARTIN, JUAN	***2449**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1 no tiene cumplimentado el tipo de beneficiario. Falta cumplimentar el punto 4 y 7 de la declaración responsable del solicitante de la subvención. La exposición y motivo de la solicitud/comunicación del documento 1 está incompleto. En lugar de estar firmado, tiene una imagen insertada
FOTOPAR24-1170/2024	PERELLO ALZAMORA, PERE	***8423**	- Solicitud (documento normalizado 1): La exposición y motivo de la solicitud/comunicación del documento 1 está incompleto o mal cumplimentado. En el documento 1 falta rellenar el punto 4 o 7 de la declaración responsable del solicitante de la subvención. El documento 1, en lugar de estar firmado, tiene una imagen insertada. - Para instalaciones no conectadas a la red eléctrica, documento que acredite la legalidad del lugar de emplazamiento de la instalación: Falta su presentación
FOTOPAR24-1171/2024	SANCHEZ PONS, ANA MARÍA	***3337**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada
FOTOPAR24-1172/2024	NICOLAU VIEDMA, ANTONI	***1980**	- Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 falta la descripción del sistema de monitorización. En la memoria técnica se ha marcado que es autoconsumo colectivo, aclarar divergencia
FOTOPAR24-1173/2024	NAVARRO TUNEU, EDITA	***5477**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada
FOTOPAR24-1174/2024	RODRIGUEZ GONZALEZ, MARÍA DEL CARMEN	***3460**	- Solicitud (documento normalizado 1): En el documento 1 falta rellenar el punto 8 de la declaración responsable del solicitante de la subvención. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El documento 2 no está bien cumplimentado con los datos del presupuesto. - Para instalaciones no conectadas a la red eléctrica, documento que acredite la legalidad del lugar de emplazamiento de la instalación: Falta su presentación
FOTOPAR24-1175/2024	OLIVER GAYA, MARÍA BÁRBARA OLIVER	***6614**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada
FOTOPAR24-1176/2024	LARRAÑAGA SOTO, MARÍA SOLEDAD	***7017**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada
FOTOPAR24-1179/2024	ALCOVER MESTRE, PEDRO	***5508**	- Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El documento 2 presentado no está firmado digitalmente por el instalador habilitado

https://www.caib.es/eboifront/pdf/es/2024/50/1159705





Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
FOTOPAR24-1180/2024	ROMAN LOPEZ, ENCARNACIÓN	***2635**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1 no tiene cumplimentadas la ayuda solicitada y la potencia fotovoltaica (Kwp) objeto de la convocatoria está mal informado y no se dispone de más documentación para contrastar información. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): Falta su presentación. - Para instalaciones no conectadas a la red eléctrica, documento que acredite la legalidad del lugar de emplazamiento de la instalación: Falta su presentación
FOTOPAR24-1181/2024	CABEZAS GOSCH, PALOMA	***5005**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1 presentado no está firmado. Falta cumplimentar el punto 4 y 7 de la declaración responsable del solicitante de la subvención. El documento 1 presentado no está firmado. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 falta la descripción del sistema de monitorización. No está bien cumplimentado con los datos del presupuesto.
FOTOPAR24-1182/2024	PALMER SURED, MARÍA ANTONIA	***2393**	- Solicitud (documento normalizado 1): En el documento 1 falta rellenar el punto 7 de la declaración responsable del solicitante de la subvención. En lugar de estar firmado, tiene una imagen insertada. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El documento 2 presentado no está firmado digitalmente por el instalador habilitado
FOTOPAR24-1184/2024	WHITING, MARK	****9290*	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada
FOTOPAR24-1186/2024	JOFRE MUNAR, COLOMA	***1042**	- Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El documento 2 no está bien cumplimentado los datos del presupuesto
FOTOPAR24-1188/2024	GALMES LLULL, PEDRO LUIS	***5567**	- Solicitud (documento normalizado 1): La firma del documento 1 no corresponde con la del solicitante. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 las potencias (kW y kWp) no están cumplimentados correctamente. Falta la descripción del sistema de monitoreo. No indica el CUPS al que se da servicio
FOTOPAR24-1189/2024	LOPEZ NAVARRO, MIGUEL ANGEL	***4744**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1 tiene mal cumplimentados los datos de la inversión sin IVA, con IVA y la ayuda solicitada. En el documento 1 falta rellenar el punto 4 o 7 de la declaración responsable del solicitante de la subvención. El documento presentado no está firmado por el solicitante. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): La memoria técnica presentada no indica si se trata de un autoconsumo colectivo/red. No indica si se trata de una instalación aislada. No se indica la tecnología de generación ni la potencia instalación generación (kW). Falta la descripción del sistema de monitoreo. El documento presentado no está firmado digitalmente por el instalador habilitado
FOTOPAR24-1190/2024	GONZALEZ RAMON, MARIA VANESA	***1992**	- Solicitud (documento normalizado 1): En el documento 1 falta rellenar el punto 4 o 7 de la declaración responsable del solicitante de la subvención. El documento tiene mal cumplimentados los datos la ayuda solicitada. El documento 1 presentado no está firmado - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 no indica si se trata de una instalación aislada, si es autoconsumo colectivo o no, falta cumplimentar la tecnología de generación, la potencia instalación generación (kW), la descripción del sistema de monitorización y el apartado del presupuesto de la actuación fotovoltaica no está bien cumplimentado.
FOTOPAR24-1191/2024	BELTRAN, MANUEL BLANCO	***4327**	- Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 falta la descripción de la actuación y la descripción del sistema de monitorización
FOTOPAR24-1192/2024	GONZALEZ GIJZEN, NOEMI	***7468**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 no se indica la tecnología de generación ni la potencia instalación generación (kW). La memoria técnica presentada no indica si se trata de un autoconsumo colectivo/red. Falta la descripción del sistema de monitoreo. El documento presentado no está firmado digitalmente por el instalador habilitado. No está cumplimentado con los datos del presupuesto. No indica si se trata de una instalación aislada. El DNI no es el mismo que el solicitante.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2024/50/1159705





Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
FOTOPAR24-1193/2024	ALCOVER GUAL, JUAN ANTONIO	***3842**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1 no tiene cumplimentado el tipo de beneficiario. Falta cumplimentar el punto 4 y 7 de la declaración responsable del solicitante de la subvención. En lugar de estar firmado, tiene una imagen insertada. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): La memoria técnica presentada no indica si se trata de una instalación aislada. No indica si se trata de un autoconsumo colectivo/red. No se indica la tecnología de generación ni la potencia instalación generación (kW). Falta la descripción del sistema de monitoreo. El CUPS no es lo mismo que la solicitud telemática
FOTOPAR24-1194/2024	VILLATORO MORAL, MIGUEL ANGEL	***1715**	- Solicitud (documento normalizado 1): En el documento 1 falta cumplimentar el punto 4 o 7 de la declaración responsable del solicitante de la subvención y el documento 1 presentado no está firmado por el solicitante. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): La memoria técnica presentada no indica si se trata de una instalación aislada, no se indica la tecnología de generación ni la potencia instalación generación (kW) . En el documento 2 falta la descripción del sistema de monitorización y no está firmado digitalmente por el instalador habilitado
FOTOPAR24-1195/2024	IGNACIO LORENZO GUILLEN	***3625**	- Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 falta la descripción del sistema de monitorización. Las potencias (kW y kWp) y el núm. de paneles no coinciden
FOTOPAR24-1196/2024	RAYO FERRER, ANTONIA	***2749**	- Solicitud (documento normalizado 1): La exposición y motivo de la solicitud/comunicación del documento 1 está incompleto y el documento en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada.
FOTOPAR24-1197/2024	MARTI PERELLO, MARGALIDA	***2484**	- Para instalaciones no conectadas a la red eléctrica, documento que acredite la legalidad del lugar de emplazamiento de la instalación: Falta su presentación
FOTOPAR24-1199/2024	LOPEZ, JULIO RAMON	***3334**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1 no tiene cumplimentada la potencia fotovoltaica objeto de la subvención. Falta cumplimentar el punto 4 y 7 de la declaración responsable del solicitante de la subvención y el documento 1 presentado no está firmado por el solicitante. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): La memoria técnica no incluye la referencia catastral, no está cumplimentado si se trata de una instalación aislada, si se trata de un autoconsumo colectivo/red , no se indica la tecnología de generación ni la potencia instalación generación (kW) y falta la descripción del sistema de monitorización
FOTOPAR24-1202/2024	MENA RUIZ, JOSE	***5836**	- Solicitud (documento normalizado 1): En el documento 1 falta rellenar el punto 4 y 7 de la declaración responsable del solicitante de la subvención. No está firmado por el solicitante. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): La memoria técnica no indica si se trata de una instalación aislada. No indica si se trata de un autoconsumo colectivo/red. No se indica la tecnología de generación ni la potencia instalación generación (kW). Falta la descripción del sistema de monitoreo. No indica el CUPS al que se da servicio. No está cumplimentado con los datos del presupuesto. No está firmado digitalmente por el instalador habilitado
FOTOPAR24-1203/2024	MOYA BIBILONI, JUANA ANA	***3381**	- Solicitud (documento normalizado 1): En el documento 1 falta rellenar el punto 7 de la declaración responsable del solicitante de la subvención. En lugar de estar firmado, tiene una imagen insertada. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): La memoria técnica no indica si se trata de una instalación aislada. No indica si se trata de un autoconsumo colectivo/red. No se indica la tecnología de generación ni la potencia instalación generación (kW). Falta la descripción del sistema de monitoreo.
FOTOPAR24-1204/2024	RAMON LOPEZ, BALTASAR	***3831**	- Solicitud (documento normalizado 1): En el documento 1 falta rellenar el punto 4 y 7 de la declaración responsable del solicitante de la subvención. No está firmado por el solicitante. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): La memoria técnica no indica si se trata de una instalación aislada. No indica si se trata de un autoconsumo colectivo/red. No se indica la tecnología de generación ni la potencia instalación generación (kW). Falta la descripción del sistema de monitoreo.

https://www.caib.es/eboifront/pdf/es/2024/50/1159705





Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
FOTOPAR24-1205/2024	FERNANDEZ AGUILAR, JUAN JOSE	***4399**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1 no tiene cumplimentado el tipo de beneficiario. Falta cumplimentar el punto 4 y 7 de la declaración responsable del solicitante de la subvención. La exposición y motivo de la solicitud/comunicación del documento 1 está incompleto. En lugar de estar firmado, tiene una imagen insertada. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): Las baterías no pueden ser objeto de subvención si no van acompañadas de una nueva instalación fotovoltaica aislada o la ampliación de una instalación fotovoltaica aislada existente
FOTOPAR24-1209/2024	BECERRIL MORENCOS, JESÚS LEON	***6609**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada.
FOTOPAR24-1212/2024	ABELLA ZUAZUA, LORENA	***8521**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada.
FOTOPAR24-1213/2024	SUAREZ GOGIN, CLAUDIA ISABEL	***2840**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1 presentado no está firmado. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El documento 2 debe estar firmado digitalmente por el instalador habilitado.

En caso de que no presente la documentación mencionada en el plazo de diez días desde la publicación de esta comunicación en el BOIB, se le tendrá por desistido de su petición, dado el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común y de las administraciones públicas, previa resolución que declarará concluido el procedimiento y ordenará el archivo de las actuaciones realizadas hasta ese momento, de acuerdo con el artículo 21 de esta ley.

Palma, 12 de abril de 2024

El director general de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático
Diego Viu Domínguez